

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: kv Sjökattn 14,
Adress: Kungstensgatan 35,
Byggnad:

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
FF lgh	Lgh kök och bad	G	2017-09-05	2023-09-05
FF tvättstuga	Tvättstuga	G	2017-09-05	2023-09-05
FF1, FF2	Förråd i källare - gårshus	G	2017-09-05	2023-09-05

Kontrollant: Ann-Christine Eksell
Behörighet: Riks K, SC1037-13, SITAC
Företag: TEBE Vent Service AB
Adress: Värmdövägen 245
Ort: 131 42 Nacka

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt




Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall
byggnadens ägare anslå intyget på
väl synlig plats i byggnaden.